

RGK-6131.2.24.2.2017

Dolice, dnia 14.04.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

Wójt Gminy Dolice

1. Zezwala na usunięcie drzew zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
 2. Ustala termin usunięcia drzewa do 31.12.2019 r.
 3. Zobowiązuje Wnioskodawcę do usunięcia drzew na swój koszt i odpowiedzialność, przez osobą posiadającą uprawnienia w tym zakresie oraz dokonanie nasadzeń drzew gatunków rodzimych liściastych w ilości 123 sztuk z egzemplarzy o dobrze wykształconym pniu i koronie oraz ich opalikowanie.
 4. Nasadzeń należy dokonać wzdłuż dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dolice w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.
- O terminie nasadzeń należy powiadomić tutaj. Urząd Gminy.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 123 drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy - działka nr 264 obręb Krępcowo i dz. nr 68/2 obręb Rzeplino.

W uzasadnieniu wskazano iż drzewa rosną w skrajni drogi powiatowej 1711Z, uniemożliwiając wykonanie przebudowy istniejącego odcinka drogi wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

W dniu 11 kwietnia 2017 roku pracownik Urzędu Gminy Dolice dokonał wizji lokalnej pod kątem stanu zdrowotnego drzew oraz zasadności ich usunięcia.

Na miejscu stwierdzono iż:

LP	Nr inwent	Gatunek	Obwód pnia [cm]	Wysokość [m]	Uwagi
1	1	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i>	51+36	4	Dwupniowy
2	2	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	236	12	Po c.t.; ubytek wgłębny na wys. 2 i 1,8m; u podstawy pnia widoczny rozkład drewna
3	3	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	218	14	Ubytek wgłębny pnia kominowy na wys. 2,5m
4	4	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	281	15	Po c.t.; ubytek pow. z widocznym rozkładem drewna od podstawy pnia do wys. 1,5m.
5	66	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	272	6	Brak korony (tylko jeden konar), stan zły, rozkład drewna, korona ogłowiona
6	70	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	157	8	Po c.t.

7	71	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	258	12	ubytek wgłębny kominowy na wys. 2m
8	94	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	65	4	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
9	125	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	78	5	Ubytek pow. pnia, pień pochylony w str. jezdni pod kątem 45.
10	132	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	90	9	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
11	133	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	70	9	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
12	138	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	98+27	7	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
13	139	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	141	8	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
14	140	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	133	8	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
15	142	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	106	11	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
16	143	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	97	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
17	144	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	75	7	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
18	145	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	85	7	Stan zły-zamierający
19	146	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	245	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
20	147	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	221	15	Ubytek korowiny, korona jednostronna
21	152	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	269	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
22	154	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	177	17	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
23	155	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	17	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
24	156	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	238	17	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
25	159	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	263	17	Ubytek w korowinie podstawy pnia
26	160	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	262	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe

27	161	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	211	16	Ubytek w korowinie u podstawy pnia, korona jednostronna
28	162	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	187	16	Po c.t. , korona jednostronna
29	163	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	222	16	Po c.t.
30	164	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	189	14	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
31	165	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	255	16	Ubytek w korowinie
32	167	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	220	16	Korona jednostronna
33	168	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	165	14	Korona symetryczna
34	169	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	14	Korona symetryczna
35	171	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	17	Po c.t; ubytek pow. pnia
36	172	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	232	15	Korona jednostronna, ubytek pow. pnia
37	173	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	255	14	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
38	175	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	184	12	Korona jednostronna
39	176	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	176	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
40	177	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	282	18	Ubytek w korowinie od podstawy pnia do wys. 2,5m, pow. ubytku ok. 1m ²
41	178	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	177	14	Korona jednostronna
42	179	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	227	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
43	180	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	208	13	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
44	181	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	255	15	Ubytek w korowinie u podstawy pnia
45	184	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	267	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
46	185	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	260	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe

47	192	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	185	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
48	194	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	179	15	Korona jednostronna
49	195	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	212	15	Korona jednostronna, ubytek w korowinie
50	196	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	213	17	Korona jednostronna
51	197	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	224	15	Po c.t.
52	198	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	221	17	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
53	199	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	165	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
54	200	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	281	16	Ubytek w korowinie u podstawy pnia
55	201	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	243	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
56	202	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	252	16	Ubytek w korowinie, posusz konarowy
57	203	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	295	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
58	204	Brak drzewa	-	-	Pniak
59	205	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	193	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
60	206	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	252	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
61	207	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	297	12	Ubytek wgłębny pnia z rozkładem drewna na wys. ok. 2m; korona jednostronna
62	212	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	131	10	Korona asymetryczna
63	213	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	192	16	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
64	214	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	225	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
65	215	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	197	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
66	216	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	264	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe

67	219	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	180	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
68	221	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	221	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
69	222	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	128	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
70	223	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	216	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
71	224	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	284	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
72	225	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	224	13	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
73	227	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	174	13	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
74	230	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	15	Ubytek w korowinie
75	233	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	174	13	Ubytek w pniu z widocznym rozkładem drewna
76	236	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	187	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
77	237	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	212	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
78	238	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	263	13	Po c.t.
79	239	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	197	14	Korona jednostronna
80	252	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	230	12	Po c.t.
81	260	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	204	12	Korona jednostronna
82	261	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	240	15	Po c.t.
83	262	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	35+43	4	Wielopniowy
84	263	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	241	15	Po c.t.; posusz gałęziowy
85	265	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	254	15	Po c.t. ,posusz gałęziowy
86	266	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	276	15	Po c.t.

87	269	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	198	15	Po c.t.; korona jednostronna
88	270	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	260	17	Posusz gałęziowy
89		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	54	4	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
90		Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	4	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
91		Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	64	4	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
92		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	59+35	4	Wielopniowy
93		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	44+50+59	5	Wielopniowy
94		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	60+61	5	Wielopniowy
95		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	54	5	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
96		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	78	6	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
97		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	51	6	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
98		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	55	6	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
99		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	54	5	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
100		Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	69	6	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
101	275	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	4	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
102	276	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	198	15	Po c.t.; ubytek pow. u podstawy pnia z rozkładem drewna
103	277	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	309	18	Korona jednostronna
104	278	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	246	18	Korona jednostronna
105	279	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	271	18	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
106	280	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	259	18	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe

107	281	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	217	9	Z odrostów korzeniowych podrost o wys. 3m i obwodach pni: 34+34+25+30+36+25+40 - wielopniowy
108	284	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	249	12	Po c.t. jeden z pni głównych ścięty, pień pochylony w stronę jezdni
109	316	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	205	18	Po c.t.
110	317	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	263	18	Po c.t. pień pochylony, korona jednostronna
111	318	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	280	18	Po c.t.
112	338	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	190	7	Liczne ubytki pow. pnia, jeden z nich z widocznym rozkładem drewna, po c.t.
113	348	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	276	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
114	349	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	276	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
115	350	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329	15	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
116	404	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesi</i>	99	12	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
117	405	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	166	8	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
118	432	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	164	10	Ubytek wgłębny pnia
119	433	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	150	10	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
120	434	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	61+40	4	Dwupniowa, korona jednostronna
121	442	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	107	9	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
122	444	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	59	6	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe
123	445	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	72	7	Rośnie w skrajni, uniemożliwia prace remontowe

Część drzew posiada zły stan fitosanitarny, rosną w skrajni drogi powiatowej 1711Z, przy obecnym dużym natężeniu ruchu drogowego stwarzają zagrożenie przy mijaniu lub wyprzedzaniu pojazdów, ponadto drzewa uniemożliwiają wykonanie przebudowy istniejącego odcinka drogi wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.


Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy estetyki lokalnego krajobrazu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm) organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 6, ustawy o ochronie przyrody, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Jednakże zadrzewienia stanowią ważną ostoję różnorodności biologicznej, kształtują warunki wodne jak i mikroklimat, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne krajobrazu znacznie przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi w związku z powyższym należy uzupełnić ubytki nowymi nasadzeniami.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dolice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


WÓJT GMINY

Grzegorz Brochocki

Wykaz drzew do wycinki od miejscowości Krępczewo do m Rzeplino

lp	nr inwent.	Gatunek drzewa	obwód	
1	14	sumak octowiec dwupienny	51 + 36	
2	15	lipa drobnolistna	236	ubytek wgłębny , upodstawy widoczny rozkład drewna
3	64	kasztanowiec biały	218	ubytek wgłębny na wys 2,5m
4	65	kasztanowiec biały	281	próchnica pnia u podstawy
5	66	kasztanowiec biały	272	brak korony próchnica pnia
6	67	wiąz szypułkowy	20	
7	70	kasztanowiec biały	157	
8	71	kasztanowiec biały	258	ubytek wgłębny kominowy na wys 2m
9	94	jesion wyniosły	65	
10	125	jesion wyniosły	78	ubytek pnia pochylony w stronę jezdni
11	132	jesion wyniosły	90	
12	133	jesion wyniosły	70	
13	138	jesion wyniosły	98 + 27	
14	139	jesion wyniosły	141	
15	140	jesion wyniosły	133	
16	142	jesion wyniosły	106	
17	143	jesion wyniosły	97	
18	144	jesion wyniosły	75	
19	145	jesion wyniosły	85	zły stan zdrowotny drzewa - obumiera
20	146	dąb szypułkowy	245	
21	147	dąb szypułkowy	221	korona jednostronna
22	152	dąb szypułkowy	269	
23	154	dąb szypułkowy	177	
24	155	dąb szypułkowy	231	
25	156	dąb szypułkowy	238	
26	159	dąb szypułkowy	263	ubytek w korowinie u podstawy pnia
27	160	dąb szypułkowy	262	
28	161	dąb szypułkowy	211	ubytek w korowinie pnia , korona jednostronna
29	162	dąb szypułkowy	187	jw.
30	163	dąb szypułkowy	222	jw.
31	164	dąb szypułkowy	189	
32	165	dąb szypułkowy	255	ubytek w korowinie
33	167	dąb szypułkowy	220	korona jednostronna
34	168	dąb szypułkowy	165	korona symetryczna
35	169	dąb szypułkowy	230	korona symetryczna
36	171	dąb szypułkowy	230	ubytek pow. Pnia
37	172	dąb szypułkowy	232	korona jednostronna ubytek pow. Pnia
38	173	dąb szypułkowy	255	
39	175	dąb szypułkowy	184	korona jednostronna
40	176	dąb szypułkowy	176	
41	177	dąb szypułkowy	282	ubytek w korowinie od podstawy pnia do wys 2,5m

42	178	dąb szypułkowy	177	korona jednostronna
43	179	dąb szypułkowy	227	
44	180	dąb szypułkowy	208	
45	181	dąb szypułkowy	255	ubytek w korowinie u podstawy pnia
46	184	dąb szypułkowy	267	
47	185	dąb szypułkowy	260	
48	192	dąb szypułkowy	185	
49	194	dąb szypułkowy	179	korona jednostronna
50	195	dąb szypułkowy	212	korona jednostronna ubytek w korowinie
51	196	dąb szypułkowy	213	korona jednostronna
52	197	dąb szypułkowy	224	jw.
53	198	dąb szypułkowy	221	
54	199	dąb szypułkowy	165	
55	200	dąb szypułkowy	281	ubytek w korowinie u podstawy pnia
56	201	dąb szypułkowy	243	
57	202	dąb szypułkowy	252	ubytek w korowinie posusz
58	203	dąb szypułkowy	295	
59	205	dąb szypułkowy	193	
60	206	252		
61	207	dąb szypułkowy	297	
62	212	dąb szypułkowy	131	korona asymetryczna
63	213	dąb szypułkowy	192	
64	214	dąb szypułkowy	225	
65	215	dąb szypułkowy	197	
66	216	dąb szypułkowy	264	
67	219	dąb szypułkowy	180	
68	221	dąb szypułkowy	221	
69	222	dąb szypułkowy	128	
70	223	dąb szypułkowy	216	
71	224	dąb szypułkowy	284	
72	225	dąb szypułkowy	224	
73	227	dąb szypułkowy	174	
74	230	dąb szypułkowy	231	ubytek w korowinie
75	233	dąb szypułkowy	174	ubytek w pniu z widocznym rozkładem drewna
76	236	dąb szypułkowy	187	
77	237	dąb szypułkowy	212	
78	238	dąb szypułkowy	263	
79	239	dąb szypułkowy	197	
80	252	dąb szypułkowy	230	
81	260	dąb szypułkowy	204	korona jednostronna
82	261	dąb szypułkowy	240	
83	262	klon dwupienny	35+43	
84	263	dąb szypułkowy	241	posusz gałęziowy
85	265	dąb szypułkowy	254	posusz gałęziowy
86	266	dąb szypułkowy	276	
87	269	dąb szypułkowy	198	
88	270	dąb szypułkowy	260	
89		jesin wyniosły	54	
90		klon pospolity	55	

91		klon pospolity	64	
92		jesion wyniosły wielopienny	59+35	
93		jesion wyniosły wielopienny	44+50+59	
94	267	jesion wyniosły wielopienny	60+61	
95		jesion wyniosły	54	
96		jesion wyniosły	78	
97		jesion wyniosły	51	
98		jesion wyniosły	55	
99		jesion wyniosły	54	
100		jesion wyniosły	69	
101	275	klon pospolity	277	
102	276	klon pospolity	198	
103	277	klon pospolity	309	
104	278	klon jawor	246	
105	279	klon pospolity	271	
106	280	klon pospolity	259	
107	281	klon jawor	217	
108	284	klon pospolity	249	
109	316	dąb szypułkowy	205	
110	317	dąb szypułkowy	263	pień pochylony korona jednostronna
111	318	dąb szypułkowy	280	
112	338	kasztanowiec biały	190	
113	348	dąb szypułkowy	276	
114	349	dąb szypułkowy	276	
115	350	dąb szypułkowy	329	
116	405	Robinia biała	166	
117	404	daglezwja zielona	99	
118	432	lipa drobnolistna	164	ubytek wgłębny pnia
119	433	lipa drobnolistna	150	
120	434	lipa drobnolistna dwupienna	61 + 40	
121	442	modrzew europejski	107	
122	444	modrzew europejski	59	
123	445	jesion wyniosły	72	

WÓJT GMINY

Grzegorz Białochocki

